


通学路対策箇所図(只見小学校)



歩道が整備されていない
 〈対策内容〉
 (未定)



町道側から国道に向かって
 左側の視界不良
 (大型車駐車時等は
 視界遮断)
 〈対策内容〉
 ミラーの設置
 事業者への協力依頼



歩道が整備されていない
 〈対策内容〉
 (未定)



--- : 通学路(学校指定)
 ● : 要対策箇所


通学路対策箇所図(朝日小学校)



側溝の蓋が固定されていないので危険
 <対策内容>
 側溝の蓋の修繕




歩道が整備されていない
 <対策内容>
 歩道の整備(H23より事業中)



側溝に蓋が無く、歩行・通行に注意
 <対策内容>
 側溝の蓋の設置



冬期間の排雪場所、深い用水路と落差のある路肩がある。
 <対策内容>
 危険看板の設置及び注意啓発



冬期間のせっぴ
 (雪がせり出て、頭上に落ちる危険)
 <対策内容>
 除雪時の除去及び注意啓発



--- :通学路(学校指定)
 ● :要対策箇所

通学路対策箇所図(明和小学校)

